

+T-XT2

U1	1	U1	主轴强电
V1	2	V1	
W1	3	W1	
PE	4	PE	
U2	5	U2	电机冷却强电
V2	6	V2	
W2	7	W2	
PE	8	PE	
U3	9	U3	刀具冷却强电
V3	10	V3	
W3	11	W3	
PE	12	PE	
220C1	13	220C1	工作灯电源
220D	14	220D	
2100	15	2100	-VZ3 Z轴抱闸
101	16	101	
351	17	351	-VZ1 B轴锁紧电磁阀信号
101	18	101	
352	19	352	-VZ2 C轴锁紧电磁阀信号
101	20	101	
101	21	101	系统电源
120	22	120	
120	23	120	
121	24	121	

+T-XT3

X00.0	25	X00.0	X轴回零、限位信号
X00.1	26	X00.1	
X01.0	27	X01.0	
101	28	101	
123	29	123	
X00.2	30	X00.2	Y轴回零、限位信号
X00.3	31	X00.3	
X01.1	32	X01.1	
101	33	101	
123	34	123	
	35	124	
125	36	125	
X00.4	37	X00.4	Z轴回零、限位信号
X00.5	38	X00.5	
X01.2	39	X01.2	
101	40	101	
125	41	125	
	42	126	
127	43	127	
X04.0	44	X04.0	B轴回零、限位信号
X04.1	45	X04.1	
X04.2	46	X04.2	
24V1	47	24V1	
101	48	101	
X04.3	49	X04.3	C轴回零信号
24V1	50	24V1	
101	51	101	
127	52	127	急停
450	53	450	
	54		
	55		
	56		
	57		
	58		
	59		
	60		

标记	处数	分 区	更改文件号	签名	年 月 日
设计			工艺		
制图			标准化		
审核			批准		

部件名称	电柜外接图	武汉华中数控股份有限公司
阶段标记	部件代号	HNC-848
S	70	V1.0
共 2 张	第 2 张	

归档	
签名	
日期	